



T N E M E C

SKIP-SAF SERIE 44-500

PERFIL DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA	Colorante fugitivo
USO COMÚN	Colorante que desaparece (patente pendiente de otorgamiento) para ayudar a la aplicación uniforme del barniz transparente. El agregado de Skip-Saf Serie 44-500 a Serie 76 y Serie 1076 brinda un contraste de color temporal contra un recubrimiento base.
COLORES	Violeta Traslúcido
REQUISITOS ESPECIALES	La Serie 44-500 está protegida con la patente 5.548.010 y otras patentes pendientes.
ADVERTENCIA	El color se disipa rápidamente si se expone a la luz solar directa. El desgaste del color se produce con más lentitud si las temperaturas son bajas y no se expone a la luz solar directa. Para obtener más información, consulte la hoja técnica de las Series 76 ó 1076. NO APLICAR EN INTERIORES.

DATOS TÉCNICOS

VOLUMEN DE SÓLIDOS	3,1 ± 0,1%
COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL	786 g/L (6,57 lb/gal)
EMBALAJE	Frascos de plástico individuales (6 mL y 2 mL) sellados en bolsas de Mylar. Nota: Mantenga los frascos dentro de las bolsas hasta el momento del uso. Sensible a los rayos UV.
PESO NETO POR GALÓN	3,10 ± 0,11 kg (6,85 ± 0,10 lb)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Mínimo -7 °C (20 °F) Máximo 43 °C (110 °F)
VIDA ÚTIL DE ALMACENAMIENTO	24 meses, a la temperatura de almacenamiento recomendada.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	19 °C (66 °F)
SALUD Y SEGURIDAD	Los productos de pintura contienen ingredientes químicos considerados peligrosos. Antes de utilizar este producto, lea la etiqueta de advertencia del contenedor y la hoja técnica de seguridad de materiales para obtener información importante sobre salud y seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN/USO

MEZCLAR	Nota: El uso de más de un frasco de la Serie 44-500 aumentará la profundidad y la intensidad del color y prolongará el tiempo de desaparición del tinte. Serie 76: Agregue un frasco de la Serie 44-500 por cada equipo a la parte A de la Serie 76 durante la agitación. Continúe removiendo y agregue la cantidad correcta de la parte C. Agregue la parte B de la Serie 76 a la mezcla mientras agita. Continúe removiendo hasta que estén completamente mezclados. Para obtener más instrucciones de mezclado, consulte la hoja técnica o la etiqueta del producto. Serie 1076: Agregue un frasco por kit de la Serie 44-500 a la parte A de la Serie 1076 mientras agita la parte A. Mezcle cuidadosamente. Agregue los contenidos de la parte B de la Serie 1076 en la mezcla de las partes A y la Serie 44-500 mientras agita. Continúe removiendo hasta que todos los componentes estén completamente mezclados. Para obtener más instrucciones de mezclado, consulte la hoja técnica o la etiqueta del producto.
----------------	--

GARANTIA Y LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS VENDEDORES: Tnemec Company, Inc. garantiza solamente que los recubrimientos representados aquí satisfacen los estándares de la formulación de Tnemec Company, Inc. LA GARANTIA DESCRITA EN EL PARRAFO ARRIBA TOMA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESADO O IMPLICADO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA DE LA ABILIDAD DEL COMERCIANTE O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NO HAY GARANTIAS QUE EXTIENDEN MAS ALLA DE LA DESCRIPCION ESCRITA AQUI. El remedio único y exclusivo del comprador contra Tnemec Company, Inc. es cambiar el producto en caso de encontrar una condición defectiva del producto para existir y el remedio exclusivo no habrá fallado sus propósitos esenciales mientras que Tnemec está dispuesto a proporcionar un producto reemplazo comparable al comparador. NO REMEDIO OTRO (INLUYE, PERO NO LIMITADO A, DANOS FORTUITO O CONSECUENTE PARA BENEFICIOS PERDIDOS, VENTAS PERDIDAS, LESION A LA PERSONA O A LA PROPIEDAD, DANOS AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA PERDIDA FORTUITA O CONSECUENTE) ESTE DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR. Información técnica y del uso aquí está preparada a efecto de establecer un perfil general del recubrimiento y procedimientos apropiados del uso del recubrimiento. Resultados de las pruebas del funcionamiento fueron obtenidos en un ambiente controlado y Tnemec Company no hace ninguna reclamación que estas pruebas, o cualquier otras pruebas, representen exactamente todos los ambientes. Como los factores de aplicación, ambiental, y diseño pueden variar considerablemente, se debe adoptar precauciones razonables en la selección y uso del recubrimiento.

Tnemec Company Incorporated 6800 Corporate Drive Kansas City, Missouri 64120-1372 1-800-TNEMEC1 Fax: 1-816-483-3969 www.tnemec.com

